



**L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA  
COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI**

**ORGANIZZA**

**VENERDI' 26 LUGLIO 2024 – ORE 15.00-19.00**

**IN PRESENZA**

presso la SALA EVENTI dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

**SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO**

**COORDINATORI DELLA SICUREZZA, RSPP, ASPP ex D. Lgs. 81/08**

sul tema:

**GLI ERRORI DA EVITARE  
NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE**

**Relatore: Ing. Vincenzo Zaffarano, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Iscrizione obbligatoria sul Portale della Formazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata: [CLICCA QUI](#)

**QUOTA: 25€**

Per la partecipazione sono previsti **n. 4 C.F.P.**

L'erogazione dei C.F.P. in presenza è destinata a tutti gli Ingegneri della Provincia di Macerata e di altre Province ed è subordinata alla partecipazione al seminario per l'intera durata.

Numero massimo partecipanti: 100.

Valido per aggiornamento delle qualifiche di Coordinatori in materia di Sicurezza (CSP) e (CSE) (4 ore) e R.S.P.P. e A.S.P.P. per tutti i Macrosettori ATECO (4 ore)

## OBIETTIVI E CONTENUTI

Ignorare, sottovalutare o assumere comportamenti sbagliati durante il coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori può esporre il CSP o il CSE ad omissioni o violazioni dei precetti ad essi applicabili.

Il seminario di aggiornamento di 4 ore propone una rassegna ragionata dei comportamenti da evitare nelle attività dei coordinatori, anche in base ai più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.

## PROGRAMMA

<b>Ore 15.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saluti Istituzionali</li><li>➤ Presentazione del relatore</li><li>➤ Prima parte del seminario</li></ul>
<b>Ore 16.30</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pausa</li></ul>
<b>Ore 16.45</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Seconda parte del seminario</li></ul>

Nota: Si ricorda che in merito all'**obbligo di aggiornamento quinquennale per i coordinatori della sicurezza nei cantieri** è cura dell'iscritto verificare e tenere conto del numero di ore di formazione accumulato.

Quest'ultimo può essere controllato facendo accesso alla propria area personale MyING.

Si precisa inoltre che, qualora il corso non rientri tra quelli erogati dagli enti di formazione accreditati presso il CNI, non sarà possibile visualizzare i medesimi all'interno della piattaforma stessa, pertanto sarà cura dell'iscritto dover conservare i relativi attestati che ne dimostrino l'avvenuta frequenza.